

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler in folgender Firmware-Version:

- 57.1007.0018 für Betriebssystemversion 008

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1007.0017 für Betriebssystemversion 007

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Bei **Direct DOS** kann die Füllrate/Dosierate geändert werden (LQHLL-148).
- Der Nadeldrucker TX-900MH wird unterstützt.
- Ausschalten des Systems unterteilt in "System herunterfahren" (Standby) und "System ausschalten".

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Keine

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Druckprobleme mit PostScript-Drucker (TITR-26352).
- Einfrieren des Systems am Ende des Vorgangs "Zylindereinheit wechseln".

5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:

- Falls direkt nach einem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen versucht wird, die Parameter als PDF oder per Postscript-Drucker auszugeben, wird der Report leer sein.