

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler und Probleme in folgender Firmware-Version:

- 57.1007.0011

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1007.0009

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Ändern des Passworts für den Dialogtyp **Experte**
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
- Benutzeroberfläche: 10 neue Sprachen hinzugefügt:
 - Französisch
 - Italienisch
 - Japanisch
 - Koreanisch
 - Polnisch
 - Portugiesisch
 - Russisch
 - Spanisch
 - Thailändisch
 - Vietnamesisch

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Angleichung der Eco Dosimat Benutzeroberfläche an das User-Interface-Konzept des Eco Titrator.
- Firmware-Optimierungen für die Geräteendkontrolle in der Produktion.

4 Behobene Fehler und Probleme

Folgende Fehler und Probleme wurden behoben:

- OHMDOS-634 – Anpassung Benutzeroberfläche
- OHMDOS-645 – Anpassung Benutzeroberfläche
- OHMDOS-648 – Anpassung Benutzeroberfläche
- OHMDOS-668 – Anpassung Benutzeroberfläche
- OHMDOS-678 – Anpassung Benutzeroberfläche
- OHMDOS-684 – Anpassung Benutzeroberfläche
- OHMDOS-690 – Anpassung Benutzeroberfläche
- OHMDOS-692 – Anpassung Benutzeroberfläche
- OHMDOS-696 – Anpassung Benutzeroberfläche
- OHMDOS-720 – Anpassung Benutzeroberfläche
- OHMDOS-725 – Anpassung Benutzeroberfläche
- OHMDOS-726 – Anpassung Benutzeroberfläche

5 Bekannte Fehler und Probleme

Folgende Fehler oder Probleme sind bekannt:

- keine