



Cavo di collegamento, sensore perdite

6.2141.430

Cavo di collegamento tra scatola di collegamento e ingresso del sensore perdite dello strumento IC

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2141.410	Cavo remoto, IC - Agilent ICP-MS
	Cavo di collegamento per la sincronizzazione di sistemi IC Metrohm (930 IC Flex e 940 Professional IC) e sistemi Agilent ICP-MS



6.2149.310

Connection Box, controllo a distanza ICP-MS

Connettore che funge da interfaccia tra Metrohm IC (Remote Box MSB) e Agilent ICP-MS in MassHunter versione 5.3 e successive.



6.2141.420

Cavo di collegamento, Remote Box MSB

Cavo di collegamento tra scatola di collegamento e Remote Box MSB

