



728 Magnetic Swing-out Stirrer sin soporte, 110 V US

2.728.0021

Para montar en barra de soporte de 10 mm de diámetro; sin placa de base (resp. soporte) y sin barra de soporte; incl. bloque de alimentación 6.21 19.020. U = 100...120 V, enchufe US.

Partes/accesorios 2.728.0021

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.728.0010	728 Stirrer sin soporte
		Para montar en barra de soporte de 10 mm de diámetro; sin placa de base (resp. soporte) y sin barra de soporte; sin bloque de alimentación, pero con cable fijo.



1 PCS

6.1903.030

Imán agitador / 25 mm

Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE, longitud 25 mm.



1 PCS

6.2117.020

Fuente de alimentación UE 220V/9V CC

Sin cable convencional ni cable de red, con enchufe hembra estándar para aparatos de baja tensión (C14). Entrada: 220...240 V CA. Para agitadores 622, 649, 722, 728, 727 Ti Stand o Spectrosense. Salida: 9 V CC/0,2 A.

