



728 Magnetic Swing-out Stirrer senza stand, 110 V US

2.728.0021

Da montare su un'asta di supporto di diametro 10 mm; senza base (o supporto) e senza asta di supporto; incl. 6.2119.020 adattatore. U = 100...120 V, spina US.

Parti incluse 2.728.0021

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.728.0010	728 Magnetic Swing-out Stirrer senza stand

Da montare su un'asta di supporto di diametro 10 mm; senza base (o supporto) e senza asta di supporto; senza adattatore, con cavo di collegamento.



1 PCS

6.1903.030

Barra di agitazione / 25 mm

Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza 25 mm.



1 PCS

6.2117.020

Alimentatore EU 220V/9V DC

Senza cavo e spina di rete, con adattatore per apparecchi a freddo standard (C14). Entrata: 220...240 V AC. per agitatore 622, 649, 722, 728, 727 Ti Stand o Spectrosense. Uscita: 9 V DC/0,2 A.

