



工作电极 6.1257.2XX 的保养套件

6.2802.200

用来清除多余 PEEK（聚醚醚酮）材料的工具，并之后用来抛光工作电极包括抛光轮。

Scope of delivery 6.2802.200

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2802.210	保养套件 6.2802.200 的抛光轮
		工作电极 6.1257.2XX 保养工具的备用抛光轮

